

Cente Technical Information

発行番号	020-0003	Rev	第1版	発行日	2011/02/18
題名	フルスピードで接続しているときにケーブルを抜くと、以降接続できなくなる現象について				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none">・Cente USBデバイスCOM for M66596 Ver.1.00 - Ver.1.03・Cente USBデバイス Ethernet for M66596 Ver.1.00 - Ver.1.03・Cente USBデバイスマストレージ for M66596 Ver.1.00				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 全ユーザ</p> <p>【障害内容】 フルスピードで接続しているときにケーブルを抜くと、USBコントローラ内部のステータスが不正となる場合があります、以降接続ができなくなる可能性があります。</p> <p>【発生理由】 ルネサス製コントローラのハードウェアの不具合による現象です。 詳細については以下のURLを参照してください。 http://documentation.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tu/tnmca018aj.pdf</p> <p>【回避方法】 ・ハードウェアの不具合を回避するソースコードを追加する。 (改変箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					