

Cente Technical Information

発行番号	001-0058	Rev	第1版	発行日	2017/10/05
題名	FTPdで、制御ポート受信タイムアウト時間が定義と異なる場合がある				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none">•Cente TCP/IPv4 Ver.1.00 - Ver.1.35•Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver1.00 - Ver2.22•Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver1.00 - Ver2.22•Cente IPv6 Ver1.00 - Ver1.45•Cente IPv6 SNMPv2 Ver1.00 - Ver2.22•Cente IPv6 SNMPv3 Ver1.00 - Ver2.22				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 FTPdを使用するユーザ。</p> <p>【障害内容】 NLST, LIST, STOR, RETRコマンドで、データポートで通信した場合に、制御ポートの受信タイムアウトが正しくない場合があります。具体的には、FTPД_RECV_TIMEOUT経過後にタイムアウトすべきところを、0からFTPД_RECV_TIMEOUTの間の時間でタイムアウトします。</p> <p>【発生理由】 制御ポートとデータポートとで、タイムアウトを個別に管理していたためです。</p> <p>【回避方法】 タイムアウトを、制御ポートとデータポートとで、あわせて判定するような改変が必要です。 (改変箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					