

# Cente Technical Information

発行番号	001-0020	Rev	第1版	発行日	2009/08/26
題名	ディスクドライブ用セマフォ資源の未削除部について				
情報分類	技術情報				
適用製品	Cente FileSystem Ver5.50～Cente FileSystem Ver5.63				
関連資料	なし				

## 【詳細】

fs\_ini\_disklock()によりセマフォ資源を生成している箇所について、その後の処理でエラー終了した場合にセマフォ資源の削除が行なわれない。OSのセマフォを使用した環境上で、ディスクドライブ用セマフォ資源の生成を行なうマウント処理関連APIを実行した場合に発生する。

## 【回避方法】

fs\_init.c の以下の関数に修正が必要です。

- ct\_ini\_disk\_sect()
- ct\_mount\_disk()
- mount\_disk\_sub()

修正方法につきましては、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。

以上