

# Cente Technical Information

発行番号	002-0003	Rev	第1版	発行日	2010/04/02
題名	初期化系API実行時にFileSystem及びデバイスドライバ上のエラーコードが混在してしまう問題について				
情報分類	技術情報				
適用製品	Cente Compact FileSystem Ver1.00 ~ Ver1.01				
影響API	ini_disk, ini_disk_sect, mount_disk, unmount_disk				
関連資料	なし				

## 【詳細】

初期化系APIのini\_disk()、ini\_disk\_sect()、mount\_disk()、unmount\_disk()実行時にエラーが発生した場合、取得するエラーコードとしてFileSystem上、デバイスドライバ上の2種類のエラーコードが存在するが、その区別を行なう方法がないため、エラーコードを正常に取得することができない。

デバイスドライバ上でエラーが発生した場合はAPIの戻り値として -2 を返すように変更を行ない、デバイスドライバ上、FileSystem上のエラーコードを区別できるように修正。

## 【症状】

FileSystemとデバイスドライバのエラーコードが混在してしまうため、エラー発生時にエラーコードによるエラーの詳細を確認することができない。

## 【回避方法】

### ■プログラム修正による回避方法

fs\_init.cの以下の関数に修正が必要です。

ct\_ini\_disk\_sect()、ct\_mount\_disk()、ct\_unmount\_disk()

修正方法につきましては、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。

以上