

Cente Technical Information

発行番号	002-0011	Rev	第1版	発行日	2012/07/05
題名	DHCPv6によって複数のDNSサーバアドレスが取得できない				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none">•Cente IPv6 Ver.1.30 - Ver.1.43•Cente IPv6 SNMPv2 Ver.2.10 - Ver.2.13•Cente IPv6 SNMPv3 Ver.2.10 - Ver.2.13				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 DHCPv6によって複数のDNSアドレスを取得しているユーザ。</p> <p>【障害内容】 DHCPv6では自IPv6アドレスの他に、DNSサーバアドレスなども取得することが可能です。このとき、DHCPv6サーバが複数のDNSサーバアドレスを通知しても、APIからは最初のDNSサーバアドレスしか取り出すことができません。</p> <p>【発生理由】 DHCPv6サーバからのメッセージを処理する部分で、DNSサーバアドレスを取り出す処理に不備があり、最初の1つしか取り出していませんでした。</p> <p>【回避方法】 回避には、ソースコードの変更が必要です。 (変更箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					