

Cente Technical Information

発行番号	002-0015	Rev	第1版	発行日	2013/06/14
題名	複数のI/Fで同時にDHCPv6が使用できない。				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none">•Cente IPv6 Ver.1.30 - Ver.1.43•Cente IPv6 SNMPv2 Ver.2.10 - Ver.2.13•Cente IPv6 SNMPv3 Ver.2.10 - Ver.2.13				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 複数のI/FでDHCPv6を使用するユーザ。</p> <p>【障害内容】 Cente IPv6では複数のI/Fを使い、それぞれ独立して通信を行うことができます。しかし、複数のI/FでDHCPv6機能を使用した場合、後から起動させたI/FではDHCPv6の起動に失敗します。</p> <p>【発生理由】 I/FごとにUDPの通信端点を作成しており、後から起動させたI/Fでは既にUDPポートが使用中と判断されて起動に失敗していました。</p> <p>【回避方法】 回避には、ソースコードの変更が必要です。 (変更箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					