

Cente Technical Information

発行番号	008-0002	Rev	第1版	発行日	2013/06/14
題名	スキャンを実行したとき、存在しないアクセスポイント情報が取得できてしまう現象について				
情報分類	障害情報				
適用製品	・Cente 802.11b/g/n for ROHM Ver.1.10～Ver1.11				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 スキャン実行を使用するユーザ。</p> <p>【障害内容】 一度接続したことのあるアクセスポイントの情報がスキャン情報として残り、そのアクセスポイントの電源をオフにしても、次にスキャン実行をした際にそのアクセスポイント情報がスキャン情報構造体に含まれてしまうことがあります。</p> <p>【発生理由】 本ドライバが無線モジュールに発行するコマンドが不十分で、スキャン情報がクリアされないことがありました。</p> <p>【回避方法】 ・ソースコードを修正する必要があります。 (ソースコードの改変箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					