

Cente Technical Information

発行番号	020-0004	Rev	第1版	発行日	2014/10/31
題名	PCに初めてデバイスを挿したときにデバイス内部で不正なメモリアクセスが発生する現象について				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none">•Cente USB2.0 Device COM Class for M66596 Ver.1.00 – Ver.1.03•Cente USB2.0 Device MassStorage for M66596 Ver.1.00 – Ver.1.01•Cente USB2.0 Device Ethernet Class for M66596 Ver.1.00 – Ver.1.03				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 本製品を使用している全ユーザ</p> <p>【障害内容】 PC(Windows7以降)に初めてデバイスを挿したときにデバイス内部で不正なメモリアクセスが発生し、機器がハングアップする場合があります。</p> <p>【発生理由】 PCはそれまで挿入されたことのない未知のデバイスが挿入されたとき、インデックス番号238でストリングデスク립タの取得を行います。この際に不正なメモリアクセスをする場合があります。</p> <p>【回避方法】 ・ソースコードを修正する。 (改変箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					