

# Cente Technical Information

発行番号	021-0006	Rev	第1版	発行日	2016/04/22
題名	ホスト環境によってはUSBメモリが認識されないことがある現象について				
情報分類	障害情報				
適用製品	・Cente USB2.0 Host MassStorage for SuperH Ver.1.00 - Ver.1.04				
関連資料	なし				
<p><b>【該当するユーザ環境】</b> 本製品をSH7727、SH7763で使用しているユーザ（本製品をSH7760で使用しているユーザは該当しません）</p> <p><b>【障害内容】</b> USBメモリを挿しても認識できない場合があります。</p> <p><b>【発生理由】</b> コントロール転送で使用する送受信バッファは本来非キャッシュ領域へ配置する必要がありますが、SH7727、SH7763で使用する場合のコードに誤りがあり、キャッシュ領域へ配置していました。このためコントロール転送で受信したデータとは異なったデータを読み出すことがあり、USBメモリが認識できないことがありました。</p> <p><b>【回避方法】</b> ・ソースコードの修正が必要です。 （修正箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。）</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					