

# Cente Technical Information

発行番号	101-0121	Rev	第1版	発行日	2023/03/31
題名	FAT領域が1面の場合にフォーマットを行うと、キャッシュ領域を初期化できない不具合について				
情報分類	障害情報				
適用製品	Cente FileSystem Ver4.02 ~ Ver6.42				
影響API	q_format q_format_uni				
関連資料	なし				

## 【現象】

FAT領域が1面で、キャッシュ機能を有効にした状態で、フォーマットを行うと、キャッシュ領域の初期化が出来ず、古い情報を読み出してしまいます。(FAT領域、ディレクトリエントリ領域)

※FAT領域が2面以上ある場合は該当しません。

## 【原因】

クイックフォーマットでは、FAT領域、ディレクトリエントリ領域、キャッシュ領域の初期化を行います。本来ならFAT領域の面数に関わらず、キャッシュ領域を初期化するのが正しいですが、FAT領域が2面以上の場合に、キャッシュ領域を初期化する形になっておりました。FAT領域の面数に関わらず、キャッシュ領域を初期化するように修正いたしました

※FAT領域は通常2面でフォーマットされるため、キャッシュ領域の初期化は行われず。

## 【回避方法】

### ■【回避方法】

ありません。

### ■プログラムによる回避方法

修正ソースにつきましては、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。

以上