

# Cente Technical Information

発行番号	004-0006	Rev	第1版	発行日	2012/07/05
題名	サンプルのsnmp_inform_linkup_v2()を使用すると、不正な内容のLinkupINFORMを送信してしまう				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none"><li>・Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver.2.00 - Ver.2.13</li><li>・Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver.2.00 - Ver.2.13</li><li>・Cente IPv6 SNMPv2 Ver.2.00 - Ver.2.13</li><li>・Cente IPv6 SNMPv3 Ver.2.00 - Ver.2.13</li></ul>				
関連資料	なし				
<p><b>【該当するユーザ環境】</b> パッケージに含まれているサンプルソースコードctsnpmp_informv2_sample.cのsnmp_inform_linkup_v2()を使用しているユーザ。</p> <p><b>【障害内容】</b> snmp_inform_linkup_v2()で送信するLinkupのINFORM内容が正しくありませんでした。</p> <p><b>【発生理由】</b> snmp_inform_linkup_v2()内で、送信するSNMPメッセージの生成処理に不足があり、正しくメッセージを構築できておりませんでした。</p> <p><b>【回避方法】</b> ソースコードを修正し、正しいLinkupINFORM/パケットを生成する必要があります。 (変更箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					