

# Cente Technical Information

発行番号	020-0001	Rev	第1版	発行日	2011/02/18
題名	ホストへデータ転送中にケーブルを抜いた場合、再接続後にデータを送信すると、不正なデータが転送される現象について				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none"><li>・Cente USBデバイスCOM for M66596 Ver.1.00 - Ver.1.03</li><li>・Cente USBデバイス Ethernet for M66596 Ver.1.00 - Ver.1.03</li><li>・Cente USBデバイスマストレージ for M66596 Ver.1.00</li></ul>				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 全ユーザ</p> <p>【障害内容】 IN転送(デバイス → ホスト)中にケーブルを抜いた場合、次にケーブルを接続してIN転送を実行すると、ケーブルを抜いたときに転送していたデータが再び転送される可能性があります。</p> <p>【発生理由】 IN転送が中断されたときの転送バッファのクリアが不十分で、バッファにデータが残ってしまう場合があります。その場合、次にIN転送を実行した時にバッファに残っているデータが転送されてしまいます。</p> <p>【回避方法】 ・ソースコードを修正する。 (変更箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					