

Cente Technical Information

発行番号	021-0008	Rev	第1版	発行日	2017/06/26
題名	DMA転送使用時のデータ化け発生の可能性について				
情報分類	障害情報				
適用製品	・Centе USB2.0 Host MassStorage for M66596 Ver.1.00 – Ver.1.09 ・Centе USB2.0 Host COM class for M66596 Ver.1.00 – Ver.1.02				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 SH7673上で、本製品をDMA転送で使用しているユーザ。</p> <p>【障害内容】 DMA転送でデータ化けが発生する可能性があります。</p> <p>【発生理由】 D0FWAIT、D1FWAITレジスタの設定が正しく行われていなかったため、DMA転送が正常に行われないうきがありました。</p> <p>【回避方法】 ・ソースコードの修正が必要です。 （修正箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。）</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					