

Cente Technical Information

発行番号	004-0010	Rev	第1版	発行日	2020/07/17
題名	SNMPのipAddressSpinLockのSET動作で値が変化しない				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none">•Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver2.10 - Ver2.22•Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver2.10 - Ver2.22•Cente IPv6 SNMPv2 Ver2.10 - Ver2.22•Cente IPv6 SNMPv3 Ver2.10 - Ver2.22				
関連資料	なし				
<p>【該当するユーザ環境】 SNMPでIP MIBのipAddressSpinLock (OID 1.3.6.1.2.1.4.33)へSETを実行するユーザ。</p> <p>【障害内容】 ipAddressSpinLockはIP MIBに属する項目です。この項目はSNMPマネージャがこのテーブル内のエントリを生成または変更する際にアクセスし、SETする値と内部で保持している値が一致していた場合に1増加させてOKを返す仕様です。ところが、上記適用製品に記載のあるバージョンでは内部で保持している値が増加していませんでした。2回目以降のSETが失敗します。</p> <p>【発生理由】 1増加させる処理の実装に誤りがありました。</p> <p>【回避方法】 ソースコードを修正し、正しく値が増加するよう修正します。 修正箇所については、support_XXXatmarkXXX_cente.jpまでお問い合わせください (_XXXatmarkXXX_は@にしてください)。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					