

Cente Technical Information

発行番号	101-0117	Rev	第1版	発行日	2023/03/31
題名	独自ディレクトリ操作API実行時、ディレクトリの読出しに失敗する不具合について				
情報分類	障害情報				
適用製品	Cente FileSystem Ver6.30 ~ Ver6.42				
影響API	rmdir_all_uni rmdir_all dinfo dinfo_uni readdir_wc_uni readdir_wc				
関連資料	なし				

【現象】

他のタスクと処理がぶつかった場合に、独自ディレクトリ操作APIでディレクトリの読出しに失敗する。

【原因】

ディレクトリの読出し時、セマフォの資源を獲得した後にディレクトリの読出しを行うべきですが、セマフォの資源を獲得せずディレクトリの読出しを行っていたため、誤動作する可能性があります。

【回避方法】

■【回避方法】

複数タスクから影響APIを同時に実行しない

■プログラムによる回避方法

修正ソースにつきましては、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。

以上